



**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник отдела по Пограничному  
муниципальному району  
департамента труда и социального  
развития Ненецкого края

М.С.Ландграф

294 T.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№011-УГБ-30

No 214-495-30

## I. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» общеразвивающего вида Пограничного муниципального района

1.2. Адрес объекта Приморский край, Пограничный район, с. Барано – Оренбургское, ул. Тургенев  
164

### 1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдел <sup>но</sup> стоящее здание 2 этажа, 819,4 кв.м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже). \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет). 79,51,0 кв.м

1.4. Год постройки здания 1973 г., последнего капитального ремонта 2009 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: июнь 2015 г. квартира №609

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» общеразвивающего вида Пограничного муниципального района (МБДОУ «Детский сад «Светлячок»)

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) с. Богдано-Оренбургское, ул Тарханова, 164

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (включая права, переданные из бюджета), земельные участки

#### **9. Географическая природа и генезис гидрологических явлений**

#### 1.11. Высшая организация бы

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты п. Нограничный, ул. Советская 63

### **3. Характеристика постоянных посторонних звуков в аудиоизображении**

### 3.1. *Gibbons*, *macaques* and *monkeys* – 5–

2.2 Виды оказываемых услуг *реализации основных общеобразовательных программ начального*

**2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживание, из дома, дистанционно)**

- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети от 1,5 до 8 лет  
 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: да  
 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 88 чел.  
 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус пригородного сообщения № 103 Пограничный-Барано-Оренбургское, а также личный транспорт и такси  
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: непрерывные; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_)

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	X
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* – указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	ТERRITORIЯ, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, О, К, У), ДУ-И(С)
2	Вход ( входы ) в здание	ДЧ-И (Г, У), ДУ-И (О, С), ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К), ДУ-И (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У, Г), ВНД (К), ДУ-И (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г) ДУ-И (С, О), ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, У, Г, К), ДУ-И (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, У, Г), ДУ-И (С)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(Г,У), ДУ-И(О), ВНД(К) в связи с тем, что входные двери открываются наружу, ширина пути движения менее 1,5 метра, отсутствуют горизонтальные поручни, размеры туалетной комнаты 0,83\*1,68, в ней нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, поручней. Отсутствует тактильная плитка и контрастная окраска на путях движения, информационные таблички выполненные по Брайлю.**

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	TP
2	Вход (входы) в здание	TP
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с TCP
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	TP
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с TCP
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	TP
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	TP, Индивидуальное решение с TCP

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2015 год

в рамках исполнения муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Пограничном муниципальном районе на 2014-2016 годы.  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг всеми категориями инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно частично избирательно доступно частично всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужно подчеркнуть):

Согласование комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения при администрации Пограничного муниципального района.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется

4.5. Информация размещена (обнаружена) на Карте доступности субъекта РФ Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края «Доступная среда. Учимся жить вместе»

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» 05 2015 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта от «15» 05 2015 г.
3. Решения Комиссии Присоединяю от «16» 09. 2016

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ  
Детский сад «Светлячок»  
М.В. Чепорюк  
20/5 г.



АНКЕТА  
(информация об объекте социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ)

№ \_\_\_\_\_

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» общеразвивающего вида Пограничного муниципального района

1.2. Адрес объекта Приморский край, Пограничный район, с. Барано - Оренбургское, ул. Тургенева 16А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 819,4 кв.м.

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1973 г., последнего капитального ремонта 2009 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 г., капитального \_\_\_\_\_

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» общеразвивающего вида Пограничного муниципального района (МБДОУ «Детский сад «Светлячок»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с. Барано - Оренбургское, ул. Тургенева 16А

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. ТERRITORIALNAYA PRINADLEZHNOCT' (federalnaya, regionalnaya, municipalnaya) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Пограничного муниципального района. Отдел народного образования

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты п. Пограничный, ул. Советская 63, телефон: 8(42345) 21-3-96 E-mail: Pgr@mo.primorsky.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 1,5 до 8 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: 88 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по Пограничному  
муниципальному району департамента  
труда и социального развития  
Приморского края

М.С.Ландарад  
« 15 » 09.05.2015

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ \_\_\_\_\_



с. Барано - Оренбургское Приморского края

«15» мая 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светячок» общеразвивающего вида Пограничного муниципального района

1.2. Адрес объекта с. Барано - Оренбургское, ул. Тургенева 16А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 819,4 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет, 7951,0 кв.м

1.4. Год постройки здания 1973 г., последнего капитального ремонта 2009 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 г. капитального

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светячок» общеразвивающего вида Пограничного муниципального района (МБДОУ «Детский сад «Светячок»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с. Барано - Оренбургское, ул. Тургенева 16А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация. Вид оказываемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобусом пригородного сообщения № 103 Пограничный - Барано-Оренбургское, личным транспортом такси

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (автобусная остановка) 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на путях следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	X
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,О,К,У), ДУ-И (С)		1,2
2	Вход ( входы ) в здание	ДЧ-И (Г,У), ДУ-И (О,С), ВНД (К)	31,32	3,4,5,6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У), ВНД (К), ДУ- И(С)	17	10,11,12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И( О,У,Г ), ВНД (К), ДУ- И (С)	2,8,26	15,16,17 ,18,19
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У,Г), ДУ-И (С,О), ВНД (К)	3	20
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И ( О,У,Г,К ), ДУ-И (С)		21,22,2 3
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О,У,Г,), ДУ-И (С)		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** ДЧ-И (Г,У,), ДУ-И (О,С), ВНД (К) в связи с тем, что в туалетной комнате нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, поручней. Отсутствует тактильная плитка и контрастная окраска на путях движения, информационные таблички выполненные по Брайлю. Отсутствуют подъемники, грузовые лифты.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	TP
2	Вход (входы) в здание	TP
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с TCP
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	TP
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с TCP
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	TP
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	<b>Все зоны и участки</b>	TP, индивидуальное решение с TCP

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2015 год

в рамках исполнения плана муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Пограничном муниципальном районе на 2014-2016 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг всеми категориями инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно частично всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

4.4.1. согласование комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения при администрации Пограничного муниципального района

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать не требуется)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, «Доступная среда. Учимся жить вместе»

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы:

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Светлячок»

М.В. Чепорников

Члены рабочей группы:

ведущий инспектор отделения

учета выплат и реализации социальных  
программ отдела по Пограничному  
муниципальному району департамента труда  
и социального развития Приморского края

Курсон С.П.

В том числе:

председатель районного общества инвалидов

Ситинкова О.А

Представители организации,

расположенной на объекте:

заведующий хозяйством

МБДОУ «Детский сад «Светлячок»

Г.В. Корченева  
Е.М. Милюченко

правленическое решение согласовано 16.08.2015 г. (протокол № 4)  
Комиссией (название). *Комиссия по координации деятельности по  
в сфере формирования доблестной среди гражданской  
общественности дух патриотизма и других нацио-  
нальных ценностей и воспитания гражданской  
патриотичности в Дальневосточном федеральном  
 округе*

### I Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад «Светячок» общеразвивающего вида Пограничного муниципального района  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1.2.	Нормальное состояние			Не требуется	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1.2.	Отсутствует тактильное покрытие на пешеходных путях	С	Укладка тактильной плитки	Теку- щий ремон- т	
1.3	Лестница (наружная)	Нет			Не требуется			Не требуется	
1.4	Пандус (наружный)	нет			Не требуется			Не требуется	
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Не нужна			Не требуется	
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			Отсутствует тактильное покрытие на пешеходных путях.	С,К	Укладка тактильной плитки	ТР	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* из пункта 3.4 Акта обследования ОСИ	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДП-В (О,Г,У,К,С), ДУ-И(С)		1.2	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов не нуждается в ремонте (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет тактильного покрытия на всей территории.




Фото1




Фото2

### **3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

#### **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

автобус пригородного сообщения № 103 Пограничный- Барано-Оренбургское , личный транспорт, такси

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (автобусная остановка) 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### **3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Х
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### **4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	<b>Все зоны и участки</b>	ТР,индивидуальное решение с ТСР

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Свистячок»

Т.89146973346

М.В. Чепорнюк

## Приложение 2

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «15» мая 2015 г.

## I Результаты обследования:

## 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светячок» общеразвивающего вида Пограничного муниципального района»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалид (затрагива- емого человека)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			Не требуется		Не требуется	
2.2	Пандус (наружный)	есть		4	Пандус длина 5 м, ширина 1,2 м..	К	Не требуется	
2.3	Входная площадка (крыльце)	есть		3	Ступени требуют косметического ремонта. 3 ступени высотой 0,15 м, нет тактильного покрытия, контрастной окраски	О, Г, У, С	Ремонт ступеней, площадки, занесение контрастной окраски, тактильного покрытия	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	31,32	3,5, 6	Открывается наружу, ширина двери 0,85 м, 0,85м, 0,95м	О, Г, У, С	Переустановка двери технически невозможна	
2.5	Тамбур	есть	22,29	7,8, 9	Вторая входная дверь открывается наружу	О, Г, У, С		
	ОБЩИЕ требования к зоне 2				ступени и подступеньки должны иметь контрастную окраску, ширина двери соответствует нормам, размеры пандуса соответствуют нормам	К, О, С		

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4,1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И(Г.У), ДУ-И (О.С), ВИД(К)	31,32	3,5,6	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо нанесение контрастной маркировки ступеней, ремонт ступеней



фото 3



фото 4



фото 5



фото 6



Фото 7




фото 8



фото 9

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ от «15» мая 2015 г.

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» общеразвивающего вида Пограничного муниципального района»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо- сть для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (vestibоль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	17	12	Пол не имеет контрастной окраски, нет поручней вдоль стен.	О, С	Нанесение контрастных полос, установка поручней	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	22, 29	10, 11	Ступени не имеют контрастной окраски, ширина 1,2 м	О, С	Нанесение контрастной окраски на ступени	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Установка пандуса технически невозможна	К, О	Альтернативная форма обслуживания	Индиви- дуальн ое решени е с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Установка лифта или подъемника технически не возможна	К, О	Альтернативная форма обслуживания	Индиви- дуальн ое решени е с ТСР
3.5	Дверь	есть		13, 14	Ширина двери 1,0 м, 1,25м	О, У, Г, С	Расширение двери технически невозможно	КР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	17	10, 11	Верхняя и нижняя ступени маршей не окрашены в контрастный цвет, светящейся краской или светоотражающей лентой	О, Г, У, С	Нанести контрастную окраску на верхнюю и нижнюю ступени лестничных маршей, наклеить световые ленты на кромки ступеней	ТР
	ОБЩИЕ - требования к зоне				Ширина пути движения в коридоре не менее 1,5 м, лестницы не менее 1,35 м, двери не менее 0,9 м, пандус должен быть оборудованы поручнями			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания ( в т.ч путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У),ВНД (К),ДУ-И(С)	17,29,22,	10,11,12,13,14	Индивидуальные решения с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ- И (Г,О,У),ВНД (К),ДУ-И(С)*Нанести контрастную окраску на верхнюю и нижнюю ступени лестничных маршей, наклеить световые ленты на кромки ступеней*



фото 10.



фото 11



фото 12



## Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ от «15» мая 2015 г.

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» общеразвивающего вида Пограничного муниципального района»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная (групповая) форма обслуживания	есть	2,8, 26	15,1 6,17, 18	Нет стационарного крепления столов, стульев, учебная зона не выделена из общей площади рельефной фактурой, Нет опорных поручней.	O, У, С	Нет технической возможности, требуется помочь сотруднику	ТР, индивидуальное решение ТСР
4.2	Залная форма обслуживания (музыкальный зал)	есть	13	19	Нет стационарного крепления стульев, нет опорных поручней	O, У, С	Нет технической возможности	ТР, индивидуальное решение ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-			
4.5	Кабина индивидуального обслуживания				-			
	ОБЩИЕ требования к зоне				<b>Дверные проемы:</b> - ширина – не менее 0,9 м <b>Порог и перепад высот в дверном проеме:</b> - отсутствует или же более 0,025 м <b>Свободное пространство:</b> - размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов) <b>Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90° - 180°) - не менее 1,4 м в диаметре</b> <b>Подходы к оборудованию и мебели:</b> - не менее 0,9 м; - не менее 1,2 м (при необходимости)			

				поворота креста-колески на 90°) Высота столов над уровнем пола для сидящих/лежащих пользования инвалидов на креслах-колясках - не более 0,8 м		
--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Групповая форма обслуживания	ДЧ-И (О, У, Г), ВНД (К), ДУ-И (С)	2,8,26	13,15,16,17,18	ТР, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Нет стационарного крепления столов, стульев, учебная зона не выделена из общей площади рельефной фактурой, Нет опорных поручней. Требуется ТР, индивидуальное решение с ТСР



Фото 15



фото 16



фото 17



фото 18



Фото 19

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ от «15» мая 2015 г.

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» общеразвивающего вида Пограничного муниципального района»**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
5.1	Туалетная комната	есть	6	20	кнопка вызова персонала, световое табло, крючки и поручни отсутствуют	О.Г.У., С.К	Установить кнопку вызова, световое табло, крючки, поручни	ТР инд. решение с ТСР	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			-				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-				
	ОБЩИЕ требования к зоне			20	комната должна иметь ширину 1,65 м, глубину, 1,8 м, ширина двери не менее 0,9 м, крючки для одежды, костылей и др., откидные опорные поручни, штанги, автоматический слив.				

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-И (Г,У), ДУ-И (С,О), ВИД (К)	6	16,17	ТР, инд. решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется установить кнопку вызова, световое табло, крючки, поручни. Требуется ТР, инд. решение с ТСР



Фото 20

## Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «15» мая 2015 г.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» общеразвивающего вида Пограничного муниципального района»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалид (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		21, 23	Отсутствуют системные средства информации, табло, тактильная информация	О,У,Г	Установка световых средств информации, сигнализации об опасности, тактильные средства на путях движения.	Индивидуа- льное реше- ние с ТСР
6.2	Акустические средства	есть		22	-	О,У,Г С	Не требуется	
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства в местах движения	С	Разместить тактильные средства в местах движения	ТР
	ОГДИФ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Системы информации на объекте	ДЧ-И (О,У,Г,К),ДУ-И (С)	21,22,23	ТР, Индивидуальное решение с TCP
----------------------------------	----------------------------	----------	-------------------------------------

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: имеется информация о предоставлении услуги, размещена на стенде, имеется громкая связь, пожарная сигнализация. Необходима установка тактильных средств информации




Фото 21



фото 22



фото 23